Fig. 1

Fig. 2

Position control: Desired/actual values without control

Fig.3A

X / mm

Position control: Desired/actual values with control

Fig.3B

X / mm

Position control: Desired/actual values without control

Fig. 4A

Position control: Desired/actual values with control

Fig. 4B